



**INFORME DE LA INSPECCIÓN A LAS INSTALACIONES DEL
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
RESPECTO AL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

Fecha: 22 septiembre 2017

Escuela, Centro o Unidad: C.E.C. y T. No. 4 "Lázaro Cárdenas"
Ubicación: Av. Constituyentes No. 813, Belén de las Flores Reacomodo, 01110 CDMX
Director: Ing. Luis Manuel Hidalgo Álvarez.

Resultado de la revisión.

- I. De acuerdo a la revisión se identifica que las vialidades peatonales y vehiculares:
Sin problemas de accesibilidad.
- II. Las edificaciones colindantes: Sin problema.
- III. Las inspección visual de las condiciones de las instalaciones exteriores del Plantel:
se muestran: Sin problema de accesibilidad.
- IV. Los inmuebles revisados:

Tipo de inmueble	Situación física (*)
Edificio de Gobierno.	En condiciones de uso
Edificio de Aulas.	En condiciones de uso
Edificio de Laboratorios	En condiciones de uso
Edificio de Talleres de Construcción.	En condiciones de uso
Laboratorio de Sistemas de Control y Taller de Instalaciones Eléctricas	Sin condiciones de uso
Hangar (Aeronáutica)	En condiciones de uso
Taller de Mantenimiento.	En condiciones de uso
Gimnasio.	Sin condiciones de uso
Alberca.	En condiciones de uso

* En condiciones de uso o sin condiciones de uso

V. **Recomendaciones generales:**

- a. El Gimnasio requiere Estudio Estructural que proponga las reparaciones a realizar.
- b. Edificio de Laboratorios de Sistemas de Control y talleres de Instalaciones Eléctricas requiere un Estudio estructural que proponga las reparaciones a realizar.



ESCUELA SUPERIOR DE
INGENIERIA Y ARQUITECTURA
ZACATENCO
DIRECCION



ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA
Y ARQUITECTURA



SECRETARIA EJECUTIVA

Ing. Luis Ignacio Espino Márquez
Director de la ESIA Zacatenco

Ing. E. Ricardo Rivera Rodríguez
Director de la ESIA Tecamachalco

Ing. Arq. Suylán Wong Pérez
Secretaria Ejecutiva POI-IPN